



**INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

**Las inspecciones planeadas se deben realizar dejando como registro este registro, el cual es parte integral del SG-SST.**

**FECHA:** 27-ENERO-2022  
**PUNTO DE SERVICIO-CIUDAD:** Servicio de alimentos

Ítem	PUNTOS A OBSERVAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
<b>REQUISITOS BÁSICOS</b>					
1	¿Se encuentra disponibles los soportes de pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, ARP, Pensiones)?	✓			ARZ POSITIVA Pago mensual. soporte digital.
2	¿Se cuenta con SG-SST para la empresa?	✓			SG-SST - 2022.
3	¿Cuentan con reglamento de Higiene Industrial?	✓			Socialización Inducción y Renducción.
4	Se cuenta con el acta de constitución del COPASST y se realizan reuniones mensuales	✓			Reunion COPASST - 2022
5	¿Se tiene conformado el comité de convivencia?	✓			Reunion febrero - 2022
6	¿Se cuenta con matriz de peligros y riesgos?	✓			Actualización enero 2022
7	¿Ha capacitado al personal en prevención de riesgos?	✓			Inducción y Renducción
8	¿El personal cuenta con los elementos de protección Personal necesarios para desarrollar su labor?	✓			Elementos de protección personal de uso mensual.
9	Tiene registro de la entrega de los elementos de protección personal.	✓			Registro de entrega mensual
<b>CONDICIONES LOCATIVAS</b>					
10	¿La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas?	✓			estructura es relacionada puntualmente con la entidad CBIB y mantenimiento de ellos se encuentra f.
11	¿Existen condiciones de orden y limpieza?	✓			Jornadas de orden y uso
12	Se cuenta con las condiciones de saneamiento básico (recolección de residuos y basura)	✓			duro - chat de derechos
13	¿Se encuentran grietas visibles en las paredes?	✓			Se encuentran parcialmente B
<b>SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>					
14	¿Se señalizan, las rutas de evacuación?	✓			Falta implementar mas.
15	¿Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?	✓			demarcar zonas.
<b>SERVICIOS DE HIGIENE</b>					
16	La edificación cuenta con servicio sanitario	✓			Si
17	¿Existe agua potable apta para el consumo y en cantidad necesaria?	✓			si análisis de aguas si mensuales
<b>ELECTRICIDAD</b>					
18	¿Se encuentra las instalaciones eléctricas en buen	✓			



**SUMISERVI**

SUMINISTROS Y SERVICIOS  
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS

	estado?				
<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>					
19	Se cuenta con extinguidores	✓			extintores no 2
20	¿Los extintores tienen fechas de recarga vigentes?	✓			Dici-2021 - Nov-2021
21	¿Se cuenta con rutas de evacuación suficientes?	✓			Falta implementar
22	¿Se cuenta con personal capacitada en la extinción de incendios?	✓			Buadistas son 9 Pueda.
23	¿Se cuenta con alarma contra incendios?	✓	✓	✓	NO.
<b>HERRAMIENTAS Y EQUIPOS</b>					
24	¿El equipo se encuentra en condiciones adecuadas para su utilización?	✓			ordenados LIMPIOS.
25	¿Se cuenta con registro de mantenimiento a los equipos?	✓			Pendientes Registros
26	¿Los trabajadores conocen la forma correcta de utilizar herramientas de corte?	✓			Procedimientos de W.
27	¿Se realiza mantenimiento a las Herramientas manuales?	✓			Cambios de herramientas Coordinador Punto.
28	¿Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas?	✓			almacenamiento adecuado organizado y limpio.
<b>MANEJO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES</b>					
29	¿Los trabajadores están capacitados en manipulación y transporte de cargas?	✓			Mensualmente.
30	Se ven trabajadores hombres que levanten solos del nivel de piso más de 25 Kg.	✓	✓	✓	N/A
31	Se ven trabajadores hombres que carguen más de 50 Kg.	✓	✓	✓	N/A
32	Se ven trabajadoras mujeres que levanten solas del nivel de piso más de 12.5 Kg.	✓			NO se trabaja en equipo & mediante mecanismo
33	Se ven trabajadoras mujeres que carguen más de 25 Kg.	✓			Manual para ayuda de cargas.
<b>ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>					
34	Se encuentran señalizados los sitios de almacenamiento de materiales	✓			continuar con la implementacion
35	Los materiales se almacenan en forma adecuada y el sitio destinado para tal fin	✓			adecuado almacenamiento
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>					
36	Se cuenta con las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados	✓			Publicadas.
37	Los productos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados y empacados	✓			Organizado y rotulado.
38	Las fechas de vencimiento de los productos químicos están vigentes	✓			vigentes mensual
<b>REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES</b>					
39	Se reportan los accidentes de trabajo oportunamente	✓			NO se reportan
40	Se investigan los accidentes de trabajo oportunamente	✓			NO se requiere.
<b>CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO</b>					
41	Se realiza capacitaciones en prevención de riesgos Laborales	✓			Mensuales.
42	Se cuenta con un plan de emergencias por escrito	✓			Actualizado.



CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES					
43	Se realizan exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores.	✓			Exámenes periódicos al día
44	El esquema de vacunación de los trabajadores está vigente	✓			solicitar faltantes. P.H.
	Se realizan los protocolos de prevención covid-19	✓			al día el personal
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS					
45	¿Se realiza un adecuado almacenamiento temporal de residuos y desechos?	✓			depósito en el bot de desechos.
46	Se realiza una adecuada disposición final de residuos y desechos	✓			disposición final ORIB.

**OBSERVACIONES:**

- > continuar con el orden y aseo
- > uso de los elementos de protección personal tapabocas desechable.
- > diligenciamiento de los formatos de sintomatología y lavado de manos
- > cambio de zapatos antiderrapantes se recalca nuevamente / que no están funcionando los que se tienen y generan caídas al mismo nivel solicitar nuevamente a compras.

**ACCIONES A REALIZAR:**

- > señalización en el servicio.
- > continuar con los parámetros de bioseguridad
- > uso obligatorio de los EPP
- > Inducciones y Reinducciones.
- > Jornadas de orden y aseo.

Responsable de la inspección:

Firma Laura Paola Ochoa Abellamedia.



SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S

CODIGO: SUSST.A-026

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSION 02

ene 21

FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PUNTO: **CP13** FECHA: **27-01-22** INSPECCIONADO POR: **Fuera Paola O.** LUGAR: **COONG.**

PUNTO DE TRABAJO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Bata Desechable Larga		Gorro Malla o Gorro Teñ		Gafas o Careta		Guantes de Caucho		Tapabocas desechable		Mascarilla N95		Dentista PVC		Uniforme de piezas		Zapatos Antiderrapantes		OBSERVACIONES		
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO			
CP13	Yenny Basica	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	B	B	Estar pendientes de la solicitud de las dotaciones de ZAPATOS CAMBIOS.
CP13	Paola Becerra	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	
CP13	Edilma Rodriguez	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	
CP13	Mabel Romero	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	
CP13	Carlina Ferrero	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	
CP13	Blanca Vallente	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	
CP13	Sonia Pinto	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	
CP13	Paola Carretero	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	
CP13	Anheca Aguado	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	
CP13	Claudia Rodriguez	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	/	B	





SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S

CODIGO: SGSST-A-A36

INPECCION DE EXTINTORES

VERSION 02

ene-21

INSPECCION DE EXTINTORES

Fecha: 27- enero- 2022

LUGAR

CLASE

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

Servicio de alimentos CP.B

ESTADO

B: BUENO R: REGULAR M: MALO

ITEM	UBICACION	CLASE	COLOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	FECHA VENCIMIENTO	MANOMETRO	MANGUERA	BOQUILLA	MANEJA DE OPERACION	PASADOR	SOPORTE	SEÑALIZACION	UBICACION
1	Cocina	ABC	Amarillo	20L	NOV- 2021	NOV- 2022	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Cocina	K	Bl.S	1.5G.	NOVIEN -2021	DICIE - 2022	B	B	B	B	B	B	B	B
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

OBSERVACIONES:

-) Limpieza Semanal  
 -) Libre de obstáculos.  
 -) Cederon la señalizacion.



**INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

**Las inspecciones planeadas se deben realizar dejando como registro este registro, el cual es parte integral del SG-SST.**

**FECHA:** 22 - Febrero - 2022

**PUNTO DE SERVICIO-CIUDAD:** Servicios de alimentos CRIB

Ítem	PUNTOS A OBSERVAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
<b>REQUISITOS BÁSICOS</b>					
1	¿Se encuentra disponibles los soportes de pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, ARP, Pensiones)?	✓			Cambiar carpetas soportes. Intento humano
2	¿Se cuenta con SG-SST para la empresa?	✓			Cambiar carpetas -2022
3	¿Cuentan con reglamento de Higiene Industrial?	✓			Socialización.
4	Se cuenta con el acta de constitución del COPASST y se realizan reuniones mensuales	✓			Reunion Copasst. 22-02/22
5	¿Se tiene conformado el comité de convivencia?	✓			Reunion 27-02-22.
6	¿Se cuenta con matriz de peligros y riesgos?	✓			Actualizar - Abril.
7	¿Ha capacitado al personal en prevención de riesgos?	✓			Mensual.
8	¿El personal cuenta con los elementos de protección Personal necesarios para desarrollar su labor?	✓			Uso adecuado (cambiar mensualmente. Retos)
9	Tiene registro de la entrega de los elementos de protección personal.	✓			Registro planillo de los EPP.
<b>CONDICIONES LOCATIVAS</b>					
10	¿La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas?	✓			Limpiados de orden y uso.
11	¿Existen condiciones de orden y limpieza?	✓			diario.
12	Se cuenta con las condiciones de saneamiento básico (recolección de residuos y basura)	✓			Capacitación. 22/02/22
13	¿Se encuentran grietas visibles en las paredes?	✓			NO. CRIB
<b>SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>					
14	¿Se señalizan, las rutas de evacuación?	✓			Señalado Ruta de evacuación y Botiquín
15	¿Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?	✓			
<b>SERVICIOS DE HIGIENE</b>					
16	La edificación cuenta con servicio sanitario	✓			Si
17	¿Existe agua potable apta para el consumo y en cantidad necesaria?	✓			Si análisis trimestral.
<b>ELECTRICIDAD</b>					
18	¿Se encuentra las instalaciones eléctricas en buen	✓			



	estado?	✓			En Buen estado.
<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>					
19	Se cuenta con extinguidores	✓			2. ABC. Fcoz.
20	¿Los extintores tienen fechas de recarga vigentes?	✓			NOV - Diciembre-2022
21	¿Se cuenta con rutas de evacuación suficientes?	✓			1 Ruta.
22	¿Se cuenta con personal capacitada en la extinción de incendios?	✓			Brigadistas
23	¿Se cuenta con alarma contra incendios?	✓			2. alarmas.
<b>HERRAMIENTAS Y EQUIPOS</b>					
24	¿El equipo se encuentra en condiciones adecuadas para su utilización?	✓			menaje en buen estado. se cambio.
25	¿Se cuenta con registro de mantenimiento a los equipos?	✓			
26	¿Los trabajadores conocen la forma correcta de utilizar herramientas de corte?	✓			PT.
27	¿Se realiza mantenimiento a las Herramientas manuales?	✓			Cambio según necesidad
28	¿Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas?	✓			menaje - elbarros.
<b>MANEJO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES</b>					
29	¿Los trabajadores están capacitados en manipulación y transporte de cargas?	✓			Capacitación manual de cargas.
30	Se ven trabajadores hombres que levanten solos del nivel de piso más de 25 Kg.				N/A
31	Se ven trabajadores hombres que carguen más de 50 Kg.				N/A
32	Se ven trabajadores mujeres que levanten solas del nivel de piso más de 12.5 Kg.	✓			NO trabajo colaborativo
33	Se ven trabajadores mujeres que carguen más de 25 Kg.	✓			NO cargas mediante herramientas mecánicas.
<b>ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>					
34	Se encuentran señalizados los sitios de almacenamiento de materiales	✓			Etiquetas señalizar y ordenar Bodega de uso.
35	Los materiales se almacenan en forma adecuada y el sitio destinado para tal fin	✓			Camara Potatos - y tomates nuevos abarrotes
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>					
36	Se cuenta con las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados	✓			adecuar cartelera de hojas de seguridad
37	Los productos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados y empacados	✓			se sugiere compra de organizador para productos
38	Las fechas de vencimiento de los productos químicos están vigentes	✓			químicos - al día
<b>REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES</b>					
39	Se reportan los accidentes de trabajo oportunamente	✓			si reporte de A.L. 14-02-22 ruidos al mismo nivel
40	Se investigan los accidentes de trabajo oportunamente	✓			investigación 22/02/2022 acciones correctivas.
<b>CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO</b>					
41	Se realiza capacitaciones en prevención de riesgos Laborales	✓			
42	Se cuenta con un plan de emergencias por escrito	✓			



**SUMISERVI**

SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS

CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES					
43	Se realizan exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores.	✓			Exámenes al día
44	El esquema de vacunación de los trabajadores está vigente	✓			Solicitar esquema faltante
	Se realizan los protocolos de prevención covid-19	✓			Lavado de manos. Diferenciación
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS					
45	¿Se realiza un adecuado almacenamiento temporal de residuos y desechos?	✓			Solicitar canecas Blanca - negra - Verde.
46	Se realiza una adecuada disposición final de residuos y desechos	✓			Fin de turno cubierto.

**OBSERVACIONES:**

- > se observa delantales en mal estado se sugiere hacer solicitud al departamento de compras.
- > uso de los zapatos que no están en buen estado el antideslizante.
- > se verifican carpetas individuales del personal se capacitará al personal en el buen diferenciamiento.
- > cajas en almacenamiento de abarrotos. se debe cambiar salida un estante. Cambiar formato codificado. Salida de abarrotos.
- > mantener la señalización de piso mojado. Siempre que se haga lavado de manode. fialero constante.

**ACCIONES A REALIZAR:**

- > solicitud del cambio de delantales PVC.
- > capacitación en buen diferenciamiento de pisos activos
- > cambio de formatos salida de abarrotos.
- > solicitar un organizador para productos químicos.
- > cambio de delantal PVC. urgente.
- > cambio de pilos de escobas y traperos.
- > cambio de canecas Blanca - Verde - negra. - Bolsas igual. Planilla de residuos para control

Responsable de la inspección:

Firma Laura Paula Ochoa A.

\* [Firma]  
\* [Firma]



SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S

CODIGO: SGSST-4.626

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSION 02

ene-21

FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PUNTO: **CR18** FECHA: **22-02-2022** INSPECCIONADO POR: **Laura Pardo** LUGAR: **CR18 - Alimentos**

PUNTO DE TRABAJO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Bata Desechable Manga Larga		Gorro Malla o Gorro Tela		Guantes o Carcasa		Guantes de Caucho		Tapabocas desechable		Mascarilla N95		Delantal PVC		Uniforme dos piezas		Zapatos Antiestridentes		OBSERVACIONES
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	
CR18	Paola Becerra	/	B	/	B	/	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	B	B	B	Cambio de delantal PVC - Zapatos
CR18	Bianca valiente	/	B	/	B	/	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	B	B	B	Cambio delantal PVC - Zapatos.
CR18	Covlina Forero	/	B	/	B	/	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	B	B	B	Cambio de delantal PVC - Zapatos
CR18	Jenny Cancelado	/	B	/	B	/	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	B	B	B	Cambio de delantal PVC - Zapatos
CR18	Andrea aguado	/	B	/	B	/	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	B	B	B	Cambio delantal PVC - Zapatos
CR18	Jenny Bosiga.	/	B	/	B	/	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	B	B	B	Cambio -delantal PVC - Zapatos
CR18	Mabel. Mojeno	/	B	/	B	/	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	B	B	B	Cambio delantal PVC - Zapatos.
CR18	daudio dominguez	/	B	/	B	/	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	B	B	B	Cambio delantal PVC - Zapatos





SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S

CODIGO: SGSST-A-A36

INPECCION DE EXTINTORES

VERSION 02

ene-21

INSPECCION DE EXTINTORES

FECHA: 22- Febrero-21 LUGAR: Lavase Pavo A Servicio de alimentos ABIS

ITEM	UBICACION	CLASE	COLOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	FECHA VENCIMIENTO	MANOMETRO	MANGUERA	BOQUILLA	ESTADO				UBICACION
										B:BUENO	R:REGULAR	M:MALO		
1	Cocina	ABC	amarillo	20 Lit	NOV-2021	NOV-2022	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Cocina	KCO2	ORIS	15 G.	DIC-2021	DIC-2022	B	B	B	B	B	B	B	B
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

OBSERVACIONES:

Se realiza limpieza de extintores se encuentran en buen estado

SUMISERVI S.A.S.



SISTEMA DE GESTION DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO

FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS,  
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y  
FELICITACIONES

Código: SGSST-FPC-005

Versión: 01

Fecha: 29/04/2021

Página: 1 de 1

CON EL FIN DE MEJORAR CONTINUAMENTE, ES IMPORTANTE CONOCER LA  
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO Y AUTOR REPORTE DE CONDICIONES DE  
TRABAJO Y SALUD.

FECHA 22 - Febrero - 2022.

INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE

Nombre

Paola Becerra.

Dirección

TONJA CB

E-mail

Documento No

2052390062.

Teléfono

319 489 2235.

Punto de Trabajo

B CB

TIPO DE MANIFESTACIÓN MARQUE CON UNA "X"

Peticiones  Quejas  Reclamos  sugerencias  Felicitaciones

DESCRIPCIÓN

Describe el asunto de esta comunicación, manifestando claramente los hechos en forma concreta

① Se sugiere el cambio de los delantales de PVC. ya que se están utilizando unos que no corresponden al servicio de alimentos.

② De igual manera se sugiere la entrega de los zapatos antideslizantes para el servicio debido al accidente de la compañera Maribel Moreno. el día 14-02-2022

③ Se sugiere capacitación para el personal en el procedimiento de lavado de menaje y secado de piso constante. generalización ya que no se está realizando constantemente.

(De requerir espacio adicional para la descripción de los hechos de su petición, puede continuar al respaldo)

NOTA Recuerde que su solicitud también puede ser ANÓNIMA. De ser así, por favor no suministre sus datos personales, de lo contrario se entenderá que ha consentido la revelación de sus datos personales o privados (Parágrafo artículo 18 Ley 1712 de 2014.)



**INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

**Las inspecciones planeadas se deben realizar dejando como registro este registro, el cual es parte integral del SG-SST.**

**FECHA:** 15 - MARZO - 2022

**PUNTO DE SERVICIO-CIUDAD:** Servicio de alimentos CRIB

Ítem	PUNTOS A OBSERVAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
<b>REQUISITOS BÁSICOS</b>					
1	¿Se encuentra disponibles los soportes de pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, ARP, Pensiones)?	✓			Soportes de Pagos mensuales digitales.
2	¿Se cuenta con SG-SST para la empresa?	✓			Actualizado mensualmente
3	¿Cuentan con reglamento de Higiene Industrial?	✓			Falta publicación.
4	Se cuenta con el acta de constitución del COPASST y se realizan reuniones mensuales	✓			Reunion copasst - 03.
5	¿Se tiene conformado el comité de convivencia?	✓			Reunion 02-03
6	¿Se cuenta con matriz de peligros y riesgos?	✓			Matriz Actual - 04
7	¿Ha capacitado al personal en prevención de riesgos?	✓			mensual.
8	¿El personal cuenta con los elementos de protección Personal necesarios para desarrollar su labor?	✓			Diario registro y entrega
9	Tiene registro de la entrega de los elementos de protección personal.	✓			Diario entrega. Completos
<b>CONDICIONES LOCATIVAS</b>					
10	¿La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas?	✓			se da observación que el piso es muy deslizante y no tiene antiderrame.
11	¿Existen condiciones de orden y limpieza?	✓			Limpieza diaria.
12	Se cuenta con las condiciones de saneamiento básico (recolección de residuos y basura)	✓			contenedores blancos y negros llegan al servicio 15-03-22
13	¿Se encuentran grietas visibles en las paredes?	✓			NO se evidencia.
<b>SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>					
14	¿Se señalizan, las rutas de evacuación?	✓			Rutas de evacuación I
15	¿Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?	✓			Falta demarcar zona de Productos Químicos.
<b>SERVICIOS DE HIGIENE</b>					
16	La edificación cuenta con servicio sanitario	✓			Si
17	¿Existe agua potable apta para el consumo y en cantidad necesaria?	✓			Análisis de agua contra muestras.
<b>ELECTRICIDAD</b>					
18	¿Se encuentra las instalaciones eléctricas en buen	✓			Adecuada y protegida.



	estado?				
<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>					
19	Se cuenta con extinguidores	✓			Si 2 extintores.
20	¿Los extintores tienen fechas de recarga vigentes?	✓			NOV-2021 - DIC-2021
21	¿Se cuenta con rutas de evacuación suficientes?	✓			1 Ruta.
22	¿Se cuenta con personal capacitada en la extinción de incendios?	✓			Brigadista
23	¿Se cuenta con alarma contra incendios?	✓			Si comedor.
<b>HERRAMIENTAS Y EQUIPOS</b>					
24	¿El equipo se encuentra en condiciones adecuadas para su utilización?	✓			Se cambian según necesidad con el equipo de compras.
25	¿Se cuenta con registro de mantenimiento a los equipos?	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad y de equipos.
26	¿Los trabajadores conocen la forma correcta de utilizar herramientas de corte?	✓			PT5
27	¿Se realiza mantenimiento a las Herramientas manuales?	✓			mantenimiento
28	¿Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas?	✓			Si.
<b>MANEJO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES</b>					
29	¿Los trabajadores están capacitados en manipulación y transporte de cargas?	✓			Capacitación manual de Cargas. trabajo x2.
30	Se ven trabajadores hombres que levanten solos del nivel de piso más de 25 Kg.	/	/	/	N/A
31	Se ven trabajadores hombres que carguen más de 50 Kg.	/	/	/	N/A
32	Se ven trabajadoras mujeres que levanten solas del nivel de piso más de 12.5 Kg.	✓			Se realiza en conjunto con
33	Se ven trabajadoras mujeres que carguen más de 25 Kg.	✓			NO el trabajo se realiza en conjunto.
<b>ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>					
34	Se encuentran señalizados los sitios de almacenamiento de materiales	✓			el sitio se encuentra señalizado fue el
35	Los materiales se almacenan en forma adecuada y el sitio destinado para tal fin	✓			albarrotes.
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>					
36	Se cuenta con las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados	✓			Si se cuenta publicadas.
37	Los productos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados y empacados	✓			mensualmente.
38	Las fechas de vencimiento de los productos químicos están vigentes	✓			mensualmente.
<b>REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES</b>					
39	Se reportan los accidentes de trabajo oportunamente	✓			Para este mes no se reportaron accidentes.
40	Se investigan los accidentes de trabajo oportunamente	✓			Se investigan los 2 accidentes del mes 2
<b>CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO</b>					
41	Se realiza capacitaciones en prevención de riesgos Laborales	✓			mensuales.
42	Se cuenta con un plan de emergencias por escrito	✓			Adeuar. - ACOPIZUV



**SUMISERVI**

SUMINISTROS Y SERVICIOS

TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS

CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES					
43	Se realizan exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores.	✓			Coordinar Exámenes con administrador
44	El esquema de vacunación de los trabajadores está vigente	✓			solicitar con th.
	Se realizan los protocolos de prevención covid-19	✓			Lavado de manos - Sintomatología
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS					
45	¿Se realiza un adecuado almacenamiento temporal de residuos y desechos?	✓			Out de desechos.
46	Se realiza una adecuada disposición final de residuos y desechos	✓			si o.b.

**OBSERVACIONES:**

1. La cinta antiodorizante que se intentó para dar medida de conexión a las caderas del personal no funcionó por la cantidad de agua que se maneja dentro del servicio de alimentos.
2. Se entregó Zapatitos antiodorizantes al personal con el fin de dar solución a lo requerido dentro el servicio y a los Incidentes y accidentes.
3. Se observa que aun los falta cultura en la limpieza y secado del piso esta hora de el lavado de menaje. se recomienda mantener la señalización constante de piso mojado.

**ACCIONES A REALIZAR:**

1. Solicitud de Petos para el Personal ya que los que tienen se encuentran en mal estado.
2. Se manifiesta si hay un posible cambio de las esponjas que están lastimando los dedos del personal.
3. Continuar con el buen diligenciamiento de los carpetas de 30 seg. Lavado de manos - Sintomatología Pausas Activas, entrega de RPP.

Responsable de la inspección:

Firma Luzia Paula Ochoa A.



SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S

CODIGO: SGSST-A-A36

INPECCION DE EXTINTORES

VERSION 02

ene-21

INSPECCION DE EXTINTORES

FECHA:	RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		LUGAR		ESTADO									
	UBICACION	CLASE	COLOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	FECHA VENCIMIENTO	MANOMETRO	MANGUERA	BOQUILLA	MANUA DE OPERACION	PASADOR	SOPORTE	SEÑALIZACION	UBICACION
1	Coicina	ABC	Amarillo	2021	NOV. 2021	NOV. 2022	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Coicina	KCO2	Blis	1.56	Dici - 2021	Dici - 2022	B	B	B	B	B	B	B	B
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

OBSERVACIONES:

- mantener en orden y uso adecuado.





SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S.

CODIGO: SGSST-A-408

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSION 02

enc-21

FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PUNTO: **CPiB** FECHA: **15-03-2022** INSPECCIONADO POR: **Laura Paoly Ochoa** LUGAR: **Servicio de alimentos CPiB**

PUNTO DE TRABAJO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Bata Desechable Manga Larga		Gorro Melin o Gorro Tela		Gafas o Careta		Guantes de Caucho		Tapabocas desechable		Mascarilla N95		Delantal PVC		Uniforme de piezas		Zapatos Antiestrías		OBSERVACIONES	
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO		
CPiB	Claudia Domínguez	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Darlina Forero	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Nanbel Moreno	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Blanca Valiente.	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Paola Becerra	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Paola Canchaño	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Yenny Posiga	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Matalia Sarmento	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Andrea Aguado	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		
CPiB	Sonia Pinto	/		B	B	/		B	B	B	B	/		B	B	B	B	B	B		

Fecha de reporte: 15 - marzo - 2022.  
 Lugar de la condición o acto inseguro: Sereno de alimentos cr1B

**DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN INSEGURA**

**CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN INSEGURA (marque con una x)**

-Equipos en mal estado	<input type="checkbox"/>	-Carencia de sistemas de alarma.	<input type="checkbox"/>
-Pisos en mal estado	<input type="checkbox"/>	-Falta de orden y aseo.	<input type="checkbox"/>
-No demarcar o asegurar áreas	<input type="checkbox"/>	-Escasez de espacio para trabajar.	<input type="checkbox"/>
-Gases, polvos, Humos, vapores.	<input type="checkbox"/>	-Almacenamiento Incorrecto.	<input type="checkbox"/>
-Diseño de locales de trabajo inseguros	<input type="checkbox"/>	-Niveles de ruido excesivo.	<input type="checkbox"/>
-Señalizaciones inadecuadas o insuficientes	<input type="checkbox"/>	-Iluminación o ventilación inadecuada	<input type="checkbox"/>
-Herramientas defectuosas	<input type="checkbox"/>	-Otros:	<input type="checkbox"/>

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO INSEGURO**

Piso mojado menor control en lo acordado limpieza y secado. uso del telefono.

**CARACTERÍSTICAS DEL ACTO INSEGURO (marque con una x)**

-No usar el equipo de Protección personal	<input type="checkbox"/>	-Usar el equipo incorrecto	<input type="checkbox"/>
-Operar sin autorización	<input type="checkbox"/>	-Adoptar una posición incorrecta	<input type="checkbox"/>
-Operar a una velocidad inadecuada	<input type="checkbox"/>	-Efectuar mantenimiento a equipo en movimiento	<input type="checkbox"/>
-Usar equipo defectuoso	<input type="checkbox"/>	-Crear distracciones en el sitio de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>
-Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas	<input type="checkbox"/>	-Colocarse debajo de cargas suspendidas	<input type="checkbox"/>
-Ignorar las condiciones de peligro	<input checked="" type="checkbox"/>	-Otros:	<input type="checkbox"/>

**ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (marque con una x)**

- Dar a conocer con anticipación el estado y las condiciones del sitio de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>
- Realizar los reportes correspondientes para seguir los conductos regulares de los ajustes	<input type="checkbox"/>
- Organizar los elementos de trabajo en el sitio correspondiente.	<input type="checkbox"/>
- Solicitar el cambio de EPP o de herramientas que estén en mal estado.	<input checked="" type="checkbox"/>
- Otros:	<input type="checkbox"/>

**ADICIONAR FOTOGRAFÍA DE LA CONDICIÓN INSEGURA**

SI  NO

**DESEA OBTENER RESPUESTA SOBRE SU REPORTE:**  
 SI:  NO:

Si la respuesta es afirmativa diligencie la siguiente información:

Nombre de quien reporta (opcional):	Laura Paola Ochoa A.
Correo de contacto (obligatorio)*:	90551@sumiservi.com.co
Teléfono (opcional):	3118353731 Ext:
Dependencia a la que pertenece (opcional):	SG-551.

*Nota: Una vez diligenciado el formato puede enviarse al correo sgsst@sumiservi.com, o entregado en medio fisico al administrador de la sede*